


# LK3U-32MR线图



接法1: DC24V/NPN/信号直接接入X点  
接法2: 干接点开关如下图所示接法

\*如不需要保险, 可用导线直接连通。  
\*MR继电器输出, 支持AC220V和DC24V负载, 负载电流3A, 输出类型为干接点。

